

良好示范

机器安全:裁片区

工人经常在裁片区受伤，所以必须采取有效的安全保护措施。下列所述的安全防护措施，也可以同时应用在工厂的其他领域。

裁片区的良好示范

- 在任何可能的情况下，尽量使用机器安全防护措施，以达到更安全的保护功能（图3）。
- 不可拆除机器的安全保护装置。
- 将风险较高的机器操作区域划上鲜艳的红色或黄色油漆将危险区域区分开来（图1 & 图2）。
- 安装适合的讯号灯来显示机器正在运作（图2）。
- 机器操作员必须使用适当的劳保用品（PPE）（图3）。包括钢丝(chain-mail)手套，防尘罩等。并确保工人懂得如何佩戴这些防护配备。
- 给工人提供定期的培训练，训练他们如何正确的使用机器，提供工作指南和各种标记以达到提醒工人正确使用个人保护配备（图3）。



图1



图2



图3

好处:

- ✓ 减少工作场所意外事故的发生。
- ✓ 增加工人的工作安全感。
- ✓ 提高工作满意度。
- ✓ 降低因工伤意外事故而造成的花费。
- ✓ 加强工作安全意识。

如何进行:

- ✓ 工厂所有机器须制作各种安全罩或采取其他保护措施。
- ✓ 确保机器操作人员正确使用个人防护配备，例如正确佩戴钢丝(chain-mail)手套。
- ✓ 对所有的员工进行长期的，连续性的安全措施训练。

成本:

\$

\$ 低成本

\$\$ 中等成本

\$\$\$ 高成本