

ការអនុវត្តន៍ល្អ

បច្ចេកទេសលាតក្រណាត់

ផលិតកម្មសំលៀកបំពាក់មានប្រសិទ្ធិភាព និងគុណភាពខ្ពស់ ផ្ដើមចេញពីបច្ចេកទេសល្អនៃការលាតក្រណាត់ ។ ជំហានការងារសាមញ្ញមួយចំនួន អាចឈានឆ្ពោះទៅរកការសន្សំសំចៃ លើការចំណាយថ្លៃដើមរបស់រោងចក្រ និងលើកស្ទួយដល់គុណភាពផលិតផលសំរេច ។ បច្ចេកទេសលាតក្រណាត់អន់ខ្សោយ ឬមិនត្រឹមត្រូវ បណ្ដាលអោយការចំណាយថ្លៃដើម មានកំរិតខ្ពស់ ផលិតកម្មយឺតយ៉ាវ និងគុណភាពផលិតផលសំរេចមានកំរិតទាប ។


ការអនុវត្តន៍ល្អសំរាប់ផ្នែកកាត់ក្រណាត់

នៅពេលលាតក្រណាត់ ធានាយ៉ាងណាមួយ ចំងាយពិសេសក្រណាត់ មកទល់នឹងគំនូសពុម្ពអោយមាន ប្រវែង ២ស.ម (រូបភាពទី១) ។


ប្រភេទក្រណាត់នីមួយៗមានជំរៅស្រទាប់ដែលត្រូវលាតខុសៗគ្នា ។ រៀបចំ និងដាក់បង្ហាញតារាងជំរៅ ស្រទាប់ក្រណាត់ ដើម្បីអោយកម្មករបានដឹង ពីជំរៅរបស់វា (រូបភាពទី២) ។

នៅពេលលាត ចូរពិនិត្យទ្រង់ទ្រាយរបស់ក្រណាត់ ដោយប្រើប្រាស់ម្លូលវែង ដោតលើវាដើម្បីធានាអោយ ការលាតក្រណាត់មានភាពត្រង់ផ្លូវ ។ (រូបភាពទី៣ បង្ហាញពីបច្ចេកទេសលាតសំរាប់ប្រភេទក្រណាត់ឆ្នួត ដែលមិនត្រឹមត្រូវ) ។

ប្រើប្រាស់អង្កុំដែលអាចស៊ីវេជំរៅបាន ដើម្បីរក្សាកុំអោយក្រណាត់រំកិលនៅពេលកាត់ (រូបភាពទី៤) ។



រូបភាពទី១



រូបភាពទី២



រូបភាពទី៣



រូបភាពទី៤

អត្ថប្រយោជន៍:

- ✓ ធ្វើអោយគុណភាពការងារប្រសើរឡើង
- ✓ ធ្វើអោយផលិតភាពប្រសើរឡើង
- ✓ បង្កើនសុវត្ថិភាពនៃការកាត់
- ✓ កាត់បន្ថយកំហុស និងកាកសំណល់

តាមរបៀបណា:

- ✓ បុគ្គលិករោងចក្រអាចរៀបចំតារាងជំរៅស្រទាប់ក្រណាត់បាន
- ✓ អង្គការទឹកដីក្នុងក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ការគាំទ្រ
- ✓ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំដល់កម្មករដើម្បីបង្រៀនគេពីបច្ចេកទេសល្អ នៃការលាតក្រណាត់

តំលៃ:

- \$ តំលៃទាប
- \$\$ តំលៃមធ្យម
- \$\$\$ តំលៃខ្ពស់



អង្គការ
ពលកម្ម
អន្តរជាតិ