

良好示范

机器保养

良好的机器保养是生产力的一项投资，经过优质保养的机器其性能将更可靠，更安全并经久耐用。一般的机器保养，花费并不多，可由工人来执行。工人必须被培训基本的机器保养方法，例如清洁机器，调节缝纫机线的张力，更换折断的车针，替换缝线梭以及清除灰尘过滤器的灰尘。

机器保养的良好示范

- 定期清洁机器，避免灰尘损坏机器，最好用吸尘器清洁机器，因吸尘器清除灰尘效果很好（图1）。
- 定期的清理或替换缝衣车的真空过滤袋器（图2）。
- 用餐时或者不使用机器时，请将用保护罩将机器盖上（图3）。
- 直接在机器上张贴保养须知和保养值班表。



好处：

- ✓ 降低维修费用。
- ✓ 降低机器故障率。
- ✓ 提高生产力。
- ✓ 更安全的工作环境。

如何进行：

- ✓ 购置工业用的吸尘器。现在的投资，将能在未来的机器维修费上得到回收。
- ✓ 利用废弃的布料制作机器的覆盖罩。
- ✓ 对所有机器进行定期的保养并安排轮值表使工人进行周期性维修工作。

成本：

\$

\$ 低成本

\$\$ 中等成本

\$\$\$ 高成本