

良好示范

机器安全:安全防护装置

制衣厂的机器须加装安全防护装置，以避免工人遭受严重意外工伤，尤其是缝纫机须加装针头安全保护罩。

机器安全保护罩的良好示范

- 确保所有的机器都有加装适当的安全防护罩（图1，图2）。
- 若有任何机器买来时，没有附带安全防护罩的，须额外设计并加装安全防护罩。
- 车针的安全防护罩，必须保养维修并且定期更新、替换、以避免工人擅自拆除(图3)。
- 连续不断地给工人提供有关如何操作机器和安全操作的培训。
- 确保工人了解未装有安全防护罩机器的危险性。



图1



图2



图3

好处:

- ✓ 减少工伤意外和其相关的费用。
- ✓ 工伤意外的减少，同时也减少了生产时间的损失，相应地提高了生产力。
- ✓ 加强工人对工作场所安全意识的了解。
- ✓ 可以增加工人工作的满意度和工作上的表现。

如何进行:

- ✓ 工作场所的工人可用金属片或透明的塑胶片，制作机器的安全防护罩（措施）。
- ✓ 对工人进行连续性的安全训练。

成本:

\$

\$ 低成本

\$\$ 中等成本

\$\$\$ 高成本