

# 良好示范

## 展示生产线样品和样式

成衣成品必须达到采购商的品质和设计指标要求，在生产线上展示成品的品质是达到上述目的地的一种方式，这能使到生产线上的工人能亲眼目睹，最终成品的模样，同时也让他们了解设计尺码和最终的品质要求。

### 在缝合生产线上展示样品和样式的良好工作运作

- 同时展示生产线上要求的样品和采购商的样品作为参考。这样有助于工人（采购商）清楚地知道成品的模样（图1）。
- 在生产线上，展示样品样式，样式应包括所有的尺寸（图2）。



图1




图2

### 好处:

- ✓ 减少出差错的机率。
- ✓ 工人可目睹最终完成品的模样，这有助于工人保持一致的品质和产量。
- ✓ 工人和指导工容易检测对证尺寸。
- ✓ 对指导工在上新产品时有所帮助。

### 如何进行:

- ✓ 将成衣样式划在白板上。
- ✓ 同时在生产线上，展示生产线样品和采购商样品。

### 成本:

\$

\$ 低成本

\$\$ 中等成本

\$\$\$ 高成本